


<b>Tipologia</b>	Tornio da filo	<b>Anno costruzione</b>		<b>Luogo</b>	
<b>Costruttore</b>	Eubama	<b>Condizione</b>	Buona	<b>Data</b>	
<b>Modello macchina</b>	S8.1				

**Foto**



**Dati tecnici**

Passaggio barra	8
Numero mandrini	20
Numero di serie	
Controllo numerico	



**Dotazioni – Accessori**

- Apparecchio a rullare
- Apparecchio a pre-tornire
- 2 unità a forare e espulsore (a dx della tavola)
- 1 unità a forare a sx della tavola
- 1 unità a forare o fresare a sx della tavola
- 1 unità di filettatura pneumatica
- Lunghezza massima di pezzo lav. 50 mm

**Condizioni di vendita**

- Prezzo
- Consegna

**Caricatore**

- Marca
- Modello
- Matricola
- Anno

**Note generali**

La macchina è stata completamente revisionata e messa a norma. Ha prodotto solamente 500.000 grani in ottone.

